



Modifications partielle du lit
Suivis
Paramètres hydromorphologiques

Suivi de paramètre
Conditions et processus morphologiques
Rapport rendu d'évolution du site après une crue dans un délai de deux ans après la fin du chantier portant sur la pérennité des mesures correctives :
Stabilité des berges aménagées notamment concernant l'apparition de nouveaux points d'érosion
Revégétalisation des berges